


MODEROID
GOOD SMILE COMPANY MODEL KIT SERIES

GOOD SMILE
COMPANY




[MODEROID ED-209] 組立て説明書




ED-209
PLASTIC MODEL KIT

ASSEMBLING INSTRUCTIONS


MARKING GUIDE マーキングガイド



デカールの貼り方




ASSEMBLING INSTRUCTIONS




この製品に関するお問い合わせ
グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<http://support.goodsmile.info/>
webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。
☎ 0120-915-391 (受付時間: 平日12時~18時
土日・弊社休業日を除く)
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル9F
株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係

パーツ番号について
販売や輸送により新たにパーツを希望の方は「部品注文カード」(コピー)にて希望のパーツ名、住所、氏名、電話番号を明記の上、部品注文カードと共に請求書、または封筒(100円程度)で、お送りください。送料300円を下記まで封書でお送りください。
お送りした部品に不足があった場合、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品はできませんのでご了承ください。
価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ASSEMBLING INSTRUCTIONS



ASSEMBLING INSTRUCTIONS



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11 **RIGHT ARM**
E5 L1

12 L3 L4 D1

13 N1 N2 L2

1 お好みの方を選んで取り付けます。

14 **x2** L7/L9 K2

15 H3 I4

16 K8 K4 B2

17-a **PIPING**
パイピング
パイピング

<前部の配線>
① リード線・黒色 (太1.3Φ) を 55 mm に切ります。

55 mm

② リード線・黒色 (太1.3Φ) を 09/010 と 011/012 の穴に押し込みます。

09/010 011/012

同じ記号の穴に差し込みます。

各リード線は接着を推奨します。接着時は瞬間接着剤をご使用ください。

17-b **PIPING SAMPLE**

<右腕の配線>
① 下記の長さでリード線を切ります。

D リード線・黒色 (太1.0Φ) 40 mm ×2 本
E リード線・黒色 (太1.0Φ) 30 mm ×2 本
F リード線・赤色 (太1.0Φ) 30 mm ×2 本

40 mm 30 mm

② 各リード線を B7 と L2 の穴に押し込みます。

同じ記号の穴に差し込みます。

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 パーツの接着を推奨 x2 数字の個数を組立てる 1 2 3 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

18 **LEFT ARM**
E4 L8

19 H4 I4

20 K4 K8 B4 B10 B3

21 **x2** P2/P3 ジョイントA

1 P2/P3の先端が出ないよう注意。

22 **x2** A2/A3

2 A2/A3に押し込んだあと、内側から指でP2/P3を押し込んでロックします。

23 **x2** G2 G1 G3

24 **x2** G5 G6 G7 G8

25 **x2** G4 G9

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 パーツの接着を推奨 x2 数字の個数を組立てる 1 2 3 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

26 **x2** F9 P4/P5

ジョイントAをF9に押し込み、内側からP4/P5を押し込んでロックします。

P4/P5 部品向きに注意

27 **x2** F2 F3 F5

1 少し広げるとF5を取り付けやすくなります。

2 少し広げるとF5を取り付けやすくなります。

28 **x2** F8 F6 F01/F02 F03/F04

29 **x2** F7 F3/J4

1 J3/J4は奥まではめ込まないように注意。

30 **x2** J1/J2 金属シャフト

31 **x2** P10/P11 P8/P9

32 **x2** F10 F11 P6/P7

1 各パーツの向きに注意してください。

スプリング

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 パーツの接着を推奨 x2 数字の個数を組立てる 1 2 3 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

33 **x2** L5/L6 F1 M1/M2 F4

1 裏に矢印の向きがあります。

2 裏に矢印の向きがあります。

34 **x2** L2 I3

35 **x2** K5 K6 K10

1 内側からはめ込んでください。

36 **x2** J5/J6 I1 K7

1 各パーツの向きに注意してください。

37 **x2** 36

38 **x2** N11/N12 N9/N10 K1

1 裏に矢印の向きがあります。

39 **x2** B13/B14 B15/B16

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 パーツの接着を推奨 x2 数字の個数を組立てる 1 2 3 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

40 **LEFT LEG**
B9 D9

41 **RIGHT LEG**
B6 D8

1 正面図

42 **LEFT UNIT**
B9 D9

ジョイントB

43 **RIGHT UNIT**
B6 D8

ジョイントB

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 パーツの接着を推奨 x2 数字の個数を組立てる 1 2 3 数字の順番に組立てる