



取扱説明書

注意【必ずお読みください】

- 小さな部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、開封時、取扱い、保管場所には十分にご注意ください。
- 製品や付属品を人に向けたり、振り回したり、投げたりしないでください。鑑賞目的以外の事に使用しないでください。
- 無理な方向に力を加えると破損する恐れがあります。ご注意ください。
- 棚やテーブル等、家具の上に長時間置かないでください。設置面に製品の塗装色に移る可能性があります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具等の熱源の側、日中の自動車内等の高温・多湿となる場所には置かないでください。
- パッケージ破損につきましては、製品に破損が生じていない限り、交換の対象外とさせていただきます。ご了承ください。

たいしょうねんれい
対象年齢15歳以上

お問い合わせ：<http://support.goodsmile.info/>
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル 7F
(株)グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係
☎0120-915-391 受付時間:10時～18時 月曜日～金曜日(祝日・休業日を除く)

- 取扱説明書(本書)の画像には試作品及びCGを使用しております。商品とは多少異なりますのでご了承ください。
- シールは取扱説明書内で指示された箇所に貼ってください。

セット内容

- シール…1枚
- 取扱説明書(本書)…1




グリッドマン本体



武器持ち手首(左右)


バスターボラー



バスターボラー本体

アシストウェポン


グリッドマンキャリバー



アックスブレード 刀身




バスターボラー用マスク



ホルルドパーツ

無可動ドリル(左右)

バトルトラクトマックス




バトルトラクトマックス用マスク

シャッター(開・左右)


バトルトラクトマックス本体

スカイウィッター




スカイウィッター
(スカイウィッター用マスク取り付け済み)

パイプ




※パイプはランナーから図の状態になるように切り取ってください。

指関節可動手首




ディスプレイ用台座




ブリスターへの収納

ブリスターの図の部分に、組み立て済みの指関節可動手首とパイプ①～⑥を収めることができます。



ディスプレイ

- 1** 台座に可動支柱を取り付けます。



2

グリッドマン本体の各部の穴に、支柱の突起を差し込んで固定します。




グリッドマン本体や各形態を飾る際にご使用ください。


アシストウエポン:グリッドマンキャリバー

組み立て

- 1** アックスブレードを矢印の方向に動かして閉じます。




- 2** アックスブレードに刀身を差し込んで、グリッドマンキャリバーの完成です。




持たせ方

- 1** ①握り手首を外します。
②武器持ち手首を取り付けます。




- 2** 手首内側の突起をグリッドマンキャリバーの柄の穴に差し込んで持たせます。



アシストウエポン:バトルトラクトマックス

- 組み立て** ※箱に入った状態から始めます。




バトルトラクトマックス本体の後部に、バトルトラクトマックス用マスクを取り付けて完成です。

合体:マックスグリッドマン


- 1** バトルトラクトマックス用マスクを外します。



- 2** 本体を左右に分けます。



3 ハッチを開きます。




- ①腕を図の状態になるように曲げます。
 - ②腕を本体にはめ込みます。
- ※本体の突起を腕の穴に差し込むようにします。
※左側も同じように取り付けます。

※手首は握り手首にしておきます。



4 バトルトラクトマックス用マスクにパイプ①・②を取り付けます。



バトルトラクトマックス用マスクをグリッドマン頭部にかぶせます。




5




パイプAの先端を肩に差し込んで、合体完了です。
※バトルトラクトマックスに戻す場合は、逆の手順で変形させてください。

指関節可動手首 バトルトラクトマックスの手首を交換することができます。


組み立て(右手) 各部を図のように組み立てます。




各部を図のように組み立てて、右手側の完成です。




組み立て(左手) 各部を図のように組み立てます。



各部を図のように組み立てて、左手側の完成です。




取り付け ①手首(通常)を外します。
②指関節可動手首を取り付けます。



アシストウエポン:バスターボラー


組み立て ※箱に入った状態から始めます。



- ①ツノを収納します。
- ②本体の突起がマスクのミゾにはまるようにバスターボラー用マスクを取り付けて、バスターボラーの完成です。


合体:バスターグリッドマン

1 左右のクローラーを図の向きに開きます。




2 クローラーを図の向きにします。


クローラーを図の向きになるように90°回転させます。
※反対側も同じように変形させます。



3 ドリル部を図の状態になるように変形させます。



4 ジョイントを図の向きにします。



ホールドパーツ

ホールドパーツを図の位置に取り付けると、ジョイント単体で合体させる場合よりも強固にグリッドマン本体と合体させる事ができます。

5



ドリル部を左右に開きます。



ドリル部を180°回転させます。

ドリル部を図の向きに倒します。



6 ジョイントを胸部に差し込みます。



※ホールドパーツを使用する場合は、ホールドパーツで腰をはさみます。


7 クローラーを図の向きになるように90°回転させます。




クローラーを図の向きにします。



8 ※下図は説明のためにバスターボラーを省略しています。



①バスターボラー用マスクを図のように開きます。
②背中側から頭部にかぶせます。
※マスクをかぶせる際は、後ろから押し付けるようにしてください。



マスクを閉じます。



図のようになります。

9



合体完了 バスターグリッドマン
※バスターボラーに戻す場合は、逆の手順で
変形させてください。

砲撃モードへの変形


※バスターグリッドマンに合体した状態から始めます。




クローラーを図の向きに
します。



クローラーを図の向きになる
ように90°回転させます。



①クローラー全体を図の向きに回転させます。
②手首を武器持ち手首に交換して、グリップを持たせます。



2 ●ドリルを開くことができます。

シール⑬
シール⑭
シール⑮


●ミサイルハッチを
開くことができます。

砲撃モードの完成です。
※ドリルの内側全てにシール⑭・⑮・⑯
を貼ってください。


アシストウエポン:スカイヴィッター

組み立て

※箱に入った状態から始めます。



ウイングを図の向きに回転させます。




ウイングをスライドさせます。




ウイングを図の向きに回転させます。
※反対側も同じように変形させて、スカイ
ヴィッターの完成です。

スカイヴィッターのディスプレイ




- ① スカイヴィッター用支柱を台座に取り付けます。
- ② スカイヴィッターを支柱に乗せることができます。

合体:スカイグリッドマン




- ① スカイヴィッター用マスクを外します。
- ② スカイヴィッター前部を後部から外します。

戻すときの注意




スカイヴィッター前部を後部に取り付けるときは、後部の突起を前部のミゾにはめ込むようにして合体させます。




ストッパーを開きます。
※反対側も同じように開きます。


スカイヴィッター後部を左右に分けます。



- ① グリッドマンの足首を伸ばしてから、スカイヴィッター後部に足を差し込みます。
 - ② ストッパーの突起が足の穴を押さえるように、ストッパーを閉じます。
- ※反対側も同じように合体させます。



- ① スカイヴィッター前部のジョイント2本を図のように出します。
- ② 背中に取り付けます。



- ① スカイヴィッター用マスクの各部を図のように開きます。
- ② 頭部にかぶせます。

図の状態になります。




パイプB・パイプCを各部に取り付けます。



合体完了 スカイグリッドマン
※スカイヴィッターに戻す場合は、逆の手順で変形させてください。


スカイグリッドマンのディスプレイ



- ① スカイグリッドマン用支柱を台座に取り付けます。
- ② 両足内側を支柱にはめ込むようにして取り付けます。

フルパワーグリッドマンへの合体




1 ※スカイグリッドマン形態の脚部（スカイヴィッター後部）以外を外した状態から始めます。



5 (横から見た図)



左右のクローラー部が図の向きになるように、根元から回転させます。




8



- ①グリッドマンキャリバーを組み立て<1~2>の手順を参考にして、刀身からアックスブレードを外して図のように開いておきます。
- ②胸部のジョイントを出します。
- ③アックスブレードの穴に胸部のジョイントを差し込んで掛けます。
- ④スカイヴィッターのウイングは腰に沿わせておきます。

9



- ①ツノを出します。
 - ②グリッドマンキャリバーの刀身を持たせて合体完了です。
- ※指関節可動手首と交換することができます。
- ※各部を元の形態に戻すときは、逆の手順で変形させてください。

グリッドマンキャリバーの装着

(背中から見た図)



- ①グリップを90°回転させます。
- ②グリップにグリッドマンキャリバーの刀身を差し込んで装着できます。


パワードゼノンへの合体

1 グリッドマンキャリバーからパワードアックスへの変形




- ①グリッドマンキャリバーのアックスブレードを開いた状態にしてから、刀身を図の向きで差し込みます。
- ②柄を90°回転させて、パワードアックスの完成です。


2 バトルトラクトマックスの合体準備




- ①前部を矢印の方向にスライドさせます。
 - ②前部を90°回転させます。
 - ③かかとを回転させて図の向きにします。
- ※反対側も同じように変形させます。



4 バスターボラーの合体準備



頭部ジョイントの準備




- ※バスターボラー形態から始めます。
- ※バスターボラー用マスクを外しておきます。
- ①可動ドリル (左右) を外します。
- ②無可動ドリル (左右) を取り付けます。


5 スカイヴィッターの合体準備

※スカイヴィッター形態から始めます。


- ①スカイヴィッター前部と後部に分けます。
- ②ジョイントを出します。
- ③ウイングを閉じます。
- ④スカイヴィッター後部を左右に分けます。



6 合体 各部を図のように合体させます。




7



背中中のグリップの突起を穴に差し込むようにして、スカイヴィッター前部を背中に取り付けます。

8



- ①突起を出します。
- ②バトルトラクトマックス用マスクを取り付けます。

9




パワードアックスを持たせて合体完了です。
※各部を元の形態に戻すときは、逆の手順で変形させてください。

1 パワードゼノンのディスプレイ

- 1 パワードゼノン用支柱を台座に取り付けます。



2



※P.19 8と同じように、バトルトラクトマックス用マスクを掛けておきます。

- ※パワードゼノンの背中からスカイヴィッター前部を外しておきます。
- ①パワードゼノン用支柱の突起を背中中の穴に差し込みます。
- ②スカイヴィッター前部のジョイントを図の1本だけ出します。
- ③ジョイントをパワードゼノン用支柱の穴に差し込んで取り付けます。

 **GRIDMAN**