



THUNDER GRIDMAN

取扱説明書

⚠ 注意【必ずお読みください】

- 小さな部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、開封時、取扱い、保管場所には十分にご注意ください。
- 製品や付属品を人に向けて、振り回したり、投げたりしないでください。鑑賞目的以外の事に使用しないでください。
- 無理な方向に力を加えると破損する恐れがあります。ご注意ください。
- 棚やテーブル等、家具の上に長時間置かないでください。設置面に製品の塗装色に移る可能性があります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具等の熱源の側、日中の自動車内等の高温・多湿となる場所には置かないでください。
- パッケージ破損につきましては、製品に破損が生じていない限り、交換の対象外とさせていただきます。ご了承ください。

対象年齢15歳以上

お問い合わせ： <http://support.goodsmile.info/>
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル 9F
(株)グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係
☎ 0120-915-391 受付時間：12時～18時 月曜日～金曜日（祝日・休業日を除く）

組み立てや取り扱いについての
最新情報はこちら
<https://goodsmile.link/3g1C1yJ>




セット内容

●取扱説明書（本書）…1




①グリッドマン




②サンダージェット



③ツインドリラー




④ゴッドタンク



⑮台座

●台座の裏側にディスプレイ用部品が収められています。



<台座裏側>

<ゴッドゼノン用手首>



⑨ゴッドゼノン用手首（左右）



⑩サンダーグリッドマン用手首（左右）

<グリッドマン用手首>



⑪手刀（左右）



⑫平手（左右）



⑬武器持ち手（左右）

※梱包時は台座アタッチメントに取り付けられています。




⑭台座アタッチメント




⑤プラズマブレード

⑦バリアシールド





⑥サンダーアックス用パーツ




⑧形状重視足パーツ

【台座の組み立て】 スタンドを使用して、各形態を飾る際にご使用ください。




グリッドマンの遊び方

合体の際は図の基本形態に
してから始めます。




手首の交換


- ①握り手を外します。
- ②各種手首を取り付けます。



プラズマソード




バリアーシールド




グリッドマンのディスプレイ

スタンド先端をグリッドマンの穴に
差し込んで、ディスプレイするこ
ができます。




バリアーシールドの変形


- 1 プレートを図の位置ま
でスライドさせます。



- ①180°回転させます。
- ②プレートを戻します。




プレートをたたみます。



2

- グリッドマンソードにする場合:**
プラズマブレードを取り付けます。
- サンダーアックスにする場合:**
サンダーアックス用パーツ
を取り付けます。





図のように持たせることが
できます。
※サンダーアックスも同じ
ように持たせます。



グリッドマンソードのディスプレイ

- ①ソードスタンドA・Bを台座の図の位置に取り付けます。
- ②グリッドマンソードを載せます。


サンダーアックス用パーツを
ソードスタンドAに収納できます。




アシストウェポンの基本形

サンダージェット


各部を図のように変形させて、サンダージェットの完成です。



B




ツインドリラー




C

ゴッドタンク

ゴッドキャノン (以下キャノン) を図の位置まで引き出します。



キャノンを図の向きに回転させて、ゴッドタンクの完成です。




D

ゴッドゼノンへの合体


1 ゴッドタンクの変形

D 基本形から始めます。


キャノンを横に90°回転させます。




2 前後の中央ブロックを180°回転させます。




3 足首のロックを外し、図の向きにします。




4 前後のバンパーを90°回転させます。



5 突起と穴の位置を合わせるようにして、ゴッドタンクを折りたたみます。



6 ①キャノンを下に90°回転させます。
②キャノンをスライドさせて本体に密着させます。




7 **C** 基本形から始めます。

ツインドリラーをゴッド
タンクにカチッと音が
するまで差し込みます。

カチッ

カチッ




8 **B** サンダージェットの変形


B 基本形から始めます。

各部を図のように
変形させます。

カチッ




両サイドを少し開き、
ロックを外します。



9 ①中央部を90°回転させます。


※上図は側面を省略しています。

②中央部を90°回転させます。




10

サンダージェットを
ツインドリラーに取り
付けます。



11



サンダージェットの突起をツインドリラー側面
の穴に差し込みます。



12 サンダージェット側面を90°回転させます。


図の位置にします。

※反対側も同じように変形させます。




13

ジョイントが図の角度になるように、機体後部を
変形させます。





※突起と穴が同じ高さになるように調節します。



14

突起が穴に入るように機体後部を変形させます。

図の状態になります。




15 背中を図のように変形させます。




16


①腕を伸ばします。
②ウイングをたたみます。
※右腕も同じように変形させます。




17 握り手を出します。




18 サンダージェット機の首を下に向けます。




図の状態になるように機首を移動させます。




19 頭部ブロックを前にスライドさせます。




頭部ブロックを180°回転させます。



①頭部を180°回転させます。
②中央部を後方にスライドさせます。



20 両足を開きます。




21 各部を図のように調節して、合体完了です。




※各部を元の形態に戻すときは、逆の手順で変形させてください。

足裏のクローラーの角度を調節して接地させることができます。




手首の交換 ①握り手を外します。
②ゴッドゼノン用手首を取り付けます。



ゴッドゼノン用手首
※凹形状4箇所

ディスプレイ




①背中を少し開きます。
※背中を開く際は、14を参考に突起を穴から外してください。
②腰にジョイントBを取り付けます。
③ジョイントBにスタンドを取り付けて、背中を戻します。

サンダーグリッドマンへの合体


1 キャノンを横に90°回転させます。

D 基本形から始めます。




2 ゴッドタンクにグリッドマンを乗せます。


A 基本形から始めます。



3 両足首をゴッドタンクと一緒にカチッと音がするまで引き出します。




4 突起と穴の位置を合わせるようにして、ゴッドタンクを折りたたみます。




5 前後のクローラーユニットを180°回転させます。

※突起を穴に差し込んでロックします。




6

- ① 左右のキャノンを90°回転させます。
- ② キャノンの突起をクローラーの穴に差し込んで固定します。




7 左右に分割します。


C 基本形から始めます。




各部を図のように分割します。



8 ドリルを180°回転させます。




肩ジョイントを図の位置に出します。




※反対側 (TD-A) も同じように変形させます。

9 ①両肩を図の位置まで引き出します。
②ツインドリラーの各パーツを肩に取り付けます。



10 プレートを開きます。

図のように開きます。



※反対側 (TD-C) も同じように変形させます。

- 11** 右腕にツインドリラー (TD-D) を取り付けます。

TD-D




ツインドリラーを閉じます。
※同様に、左腕にツインドリラー (TD-C) を取り付けます。




- 12** 各部を図のように変形させます。


B 基本形から始めます。



両サイドを少し開き、ロックを外します。




- 13** ①中央部を90°回転させます。




※上図は側面を省略しています。


- ②中央部を90°回転させます。




- 14** 図のように中央部を開きます。



- 15** ①上下を逆にします。
②各パーツを図のように変形させます。




- ③前後を逆にします。
④各パーツを図のように変形させます。




- 16** グリッドマン頭部にサンダーグリッドマン頭部をかぶせます。


サンダーグリッドマン
頭部




グリッドマンの腰に腰パーツを取り付けます。



- 17** サンダージェットの突起をグリッドマンの穴に差し込んで固定します。




※背中にバックパック（サンダージェット）の突起を押し込んでロックしてください。




腰の可動範囲拡大 腰パーツをサンダージェットから外すことで、腰の回転ができるようになります。


- 14** で中央部を開いた後、腰パーツを外します。




- ① **15** を参考に腰パーツを変形させ、ジョイントをたたみます。
② **16** を参考に腰パーツをグリッドマンに取り付けます。




- 18** ウイングをたたみます。




サンダージェット側面を図のように変形させます。




サンダージェット側面を図のようにたたみます。



- 19** サンダージェット機首を上向きに回転させます。



- 20** ツノを立てます。



両足を開きます。




- 21** 各部を図のように調節して、合体完了です。



※各部を元の形態に戻すときは、逆の手順で変形させてください。

武器の持たせ方


図のように武器を持たせることができます。
※他の武器も同じように持たせることができます。



形状重視パーツ：手

- ①可動手首を外します。
- ②サンダーグリッドマン用手首を取り付けます。

可動手首



サンダーグリッドマン用手首
※凹形状6箇所


形状重視パーツ装着

※各部を元の形態に戻すときは、形状重視パーツを外して元の状態にしてください。



ドリルブレイク

図のようにドリルを外すことができます。




ドリルブレイクのディスプレイ

ドリルを取り付けて、スタンドを使用することができます。
※THE シンプルスタンド×3【フィギュア&模型用】(別売り)のスタンドを使用することもできます。

■THE シンプルスタンド×3
【フィギュア&模型用】(別売り)
※長時間ディスプレイする場合、
スタンドの使用を推奨します。




商品についての詳細はこちら
<https://www.goodsmile.info/ja/product/8832>




サンダーグリッドマンのディスプレイ

- 1 スタンド先端にジョイントAを取り付けます。



- 2 背中にジョイントAを取り付けて、スタンドを使用することができます。



でん こう ちょう じん
電光超人

